

Fiche site n° 163585 - SITE MONTET

Rechercher

Date CHORUS : 03/06/2023
Date RT : 07/06/2023


Année	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Etablissement : Université de Lorraine
Académie : Nancy-Metz
Domainialité :
100 % 15
Etat Autres

Complétude SPSI 271 / 275
Complétude ESR 183 / 232,5

Occupation

Implantations : 15 bâtiments et/ou terrains sont affichés sur l...



Liste des biens :

Code du bien	Libellé du bien
330049	IUT NANCY-BRABOIS - BLOC CENTRAL GEII GTR
330050	IUT NANCY-BRABOIS - ATELIER GBAA
362996	IUT NANCY-BRABOIS - BATIMENT GC
362998	IUT NANCY-BRABOIS - BATIMENT GMP
362999	IUT NANCY-BRABOIS - BATIMENT GBAA
363014	IUT NANCY-BRABOIS - ATELIER GMP ET GC
363016	IUT NANCY-BRABOIS - HALL 1 GC GP
363017	IUT NANCY-BRABOIS - HALL 2 GC GP
363020	IUT NANCY-BRABOIS - HALL 3 GC GP
363023	IUT NANCY-BRABOIS - GYMNASE
363024	IUT NANCY-BRABOIS - HANGAR 1
363025	IUT NANCY-BRABOIS - HANGAR 2
363026	IUT NANCY-BRABOIS - HANGAR 3
363027	IUT NANCY-BRABOIS - HANGAR 4
386035	IUT NANCY-BRABOIS - BATIMENT GCH

15 Bien(s) (bâti et non bâti) Surface de plancher : 29 911 m² SUB : 25 937 m² SUN : 3 552 m²

Répartition des biens par type

Afficher par bâtiment

Les membres du Conseil d'Administration de l'Université de Lorraine approuvent à l'unanimité les services de tréfonds po réseaux de chaleur UEM (Usine d'Electricité de Metz) sur le campus de Bricoux. 15 bien(s)

99 % Enseignement ou sport 1 % Technique 0 % Logement 0 % Bureau 0 % Autre (m² SUB)

Taux d'occupation

Site
Peu satisfaisant 39,69%
Amphithéâtres
Peu satisfaisant 54,55%
Salles banalisées
Peu satisfaisant 37,66%

SUB par destination et usage des locaux



0 % Enseignement (Hors amphi et hors salle banalisée)
0 % Circulations et hall d'accueil
76 % Salles banalisées (Salle de cours, d'enseignement théorique)
10 % Amphithéâtres (Salle de conférence, auditorium etc.)
0 % Recherche (locaux scientifiques)
0 % Administration
0 % Documentation
0 % Logistique et locaux techniques
13 % Installations sportives couvertes
0 % Vie sociale et culturelle
0 % Autres

Etat réglementaire

SUB ERP: 25 747 m²

Etat de santé du bâti


Nombre de bâtiments ayant réalisé les contrôles :

Ascenseurs : 5
dont 15 "Présence de non conformité(s)"
Système incendie : 15
dont 15 "Présence de non conformité(s)"
Installations électriques : 15
dont 15 "Présence de non conformité(s)"
Amiante : 15
dont 0 "Oui avec travaux obligatoires transmis"
Plomb : 0
dont 0 "Oui"
Termites : 15
dont 0 "Oui"

Afficher par bâtiment

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas satisfaisant Non renseigné

0 Bâtiment(s) impacté(s) par un avis défavorable :



Afficher les valeurs en KWh

Pas de données à afficher